

Poignée de porte extérieure en métal

SOLUTION AMÉLIORÉE | **REPLACEMENT PARFAIT**



79100M (Arrière gauche)
Chevrolet 2007-00, GMC 2007-00



PROBLÈME :


Les poignées de porte extérieures d'origine sur certains camions Chevy et GMC se brisent souvent parce qu'elles sont fabriquées de plastique.

RÉPARATION :

Ce remplacement Dorman OE FIX a un raccord et une apparence identique à la poignée de l'usine mais elle est améliorée avec des composants en métal pour offrir une durabilité accrue.

Dispositif de chauffage pour fluide d'échappement diesel (FED)


UNE PREMIÈRE SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE | **MAINTENANT AVEC COUVERTURE POUR VÉHICULE DOMESTIQUE ET ALLEMAND**



904-375
Mercedes-Benz 2015-07



UN BOÎTIER 25 % PLUS ÉPAIS SUR L'ÉLÉMENT DE CHAUFFAGE AIDE À RÉDUIRE LA DÉFAILLANCE CAUSÉE PAR L'INTRUSION DE FLUIDE



ÉQUIPEMENT D'ORIGINE



PROBLÈME :

L'élément du dispositif de chauffage FED de l'usine sur certains véhicules Mercedes-Benz équipés de moteurs diesels fait souvent défaillance à cause d'intrusion de fluide.

RÉPARATION :

Le dispositif de chauffage FED de Dorman OE FIX offre un boîtier d'élément qui est 25 % plus épais que la pièce d'origine afin d'aider à réduire la défaillance causée par l'intrusion de fluide.

Réglage de câble de frein de stationnement

UNE PREMIÈRE SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE



926-284
Dodge 2008-94, Jeep 2006-98, Ram 2012-13

- Remplacement direct pour la pièce d'équipement d'origine qui rétablit le fonctionnement adéquat d'un réglage de câble de frein de stationnement corrodé
- Doit subir des tests stricts de matériaux et de torsion afin d'assurer un service durable
- Facilite le fonctionnement du frein de stationnement par l'égalisation de la tension du câble

Boulon de bras de suspension

UNE PREMIÈRE SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE



926-339
Lexus 2018-03, Toyota 2018-03

- Ce remplacement de boulon de bras de suspension supérieur simplifie les réparations de suspension lorsque le boulon de bras de suspension d'origine est corrodé, usé ou brisé
- Construction en acier trempé ayant un raccord et une fonction identique au boulon d'origine
- A subi des tests de matériaux et une validation afin d'assurer une durée de service fiable

Essieux pré-pressés

SOLUTIONS QUI ÉPARGNENT DU TEMPS | MAINTENANT 12 PIÈCES OFFERTES



926-143 (arrière gauche) | 926-144 (arrière droit)
Toyota Tundra 2016-07 - V8 4,6L

PROBLÈME :

Sur plusieurs modèles récents de camionnettes Toyota Tundra, sans équipement spécial, il est facile d'endommager le roulement de roue arrière lors de l'extraction par pression du vieux roulement ou de l'installation par pression du nouveau roulement.

RÉPARATION :

Les essieux pré-pressés Dorman OE FIX incluent tous les composants majeurs requis pour une réparation complète, pré-assemblés et prêts à installer en sortant de la boîte, sans nécessiter une presse d'atelier ou de l'équipement spécialisé.

Pares-poussière

UNE PREMIÈRE SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE



947-018


Chevrolet 2007-05 (arrière), GMC 2007-05 (arrière)

- Protégez le système de freinage contre les débris et les conditions corrosives de température avec ce pare-poussière de frein résistant à la rouille pour plus d'un million de camionnettes Chevrolet et GMC

- Paire de remplacement direct ayant un raccord et une fonction identique à la pièce d'origine qui est très sujet à la détérioration

Pompe de fluide d'échappement diésel (FED)

REPLACEMENT FIABLE



904-608

Mercedes-Benz 2018-07, Volkswagen 2014-07

- Testé pour la qualité, remplacement direct pour la pompe FED d'origine qui offre une fonction de pompe d'usine à prix compétitif
- Installation prêt à l'utilisation pour un remplacement parfait et professionnel

Écran d'infodivertissement OE FIX

UNE PREMIÈRE SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE



601-710

Cadillac ATS 2018-15, Cadillac CTS 2019-15,
Cadillac SRX 2016-13, Cadillac XTS 2019-16

PROBLÈME :

Lorsque l'écran tactile d'infodivertissement sur certains modèles Cadillac équipés avec expérience utilisateur se fissure ou se délamine, le concessionnaire offre seulement un remplacement complet du module infodivertissement comme réparation.

RÉPARATION :

L'écran de remplacement de Dorman OE FIX permet le remplacement de l'écran endommagé, au lieu de remplacer l'assemblage complet du module.

Module d'angle mort

UNE PREMIÈRE SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE



601-289

Ford Edge 2018-17, Ford Explorer 2018-17,
Ford Mustang 2018, Lincoln MKX 2018-16

- Ce module de détection d'angle mort est exclusif au marché secondaire (ou capteur d'objet) et est un remplacement fiable du module d'origine qui a fait défaut à cause d'un dommage ou d'une défaillance électrique
- Fabriqué pour avoir un raccord et une fonction identique au module d'usine sur plus d'un million de modèles récents Ford et Lincoln sur la route aujourd'hui