

## Bouchon de vidange d'huile en plastique

CONCEPTION AMÉLIORÉE | ARRÊTEZ L'ÉCLABOUSSURE

SE FERME ET S'OUVRE FACILEMENT PAR ROTATION POUR L'ENTRETIEN



LE BEC VERSEUR SANS RÉSIDUS SE VIDE VERS LE BAS



097-826HPCD

(vendu individuellement en emballage-coque détail)

097-826HP

Ford 2021-15, Ford 2012-11, Lincoln 2021-16



### PROBLÈME :

Les bouchons de vidange d'équipement d'origine sur plus de 2 millions de véhicules récents Ford et Lincoln causent des éclaboussures d'huile sur les composants du châssis pendant les changements d'huile.

### SOLUTION:


Ce bouchon Dorman OE FIX est fabriqué de plastique résistant aux hautes températures et offre un trou de drainage orienté vers le bas ainsi que des languettes rotatives pratique pour un entretien facile et sans dégâts.

## Écrous de roue

CONCEPTION AMÉLIORÉE

LÉGER RECOUVREMENT DÉCORATIF

ÉCROU EN ACIER



ACIER AU CARBONE SOLIDE AVEC FINI CHROMÉ

CONCEPTION OE FIX™ SOLIDE



### PROBLÈME :

L'écrou de roue d'origine sur plus de 1,5 million de véhicules utilitaires Ford Explorer et Police Interceptor a une conception deux pièces sujette à la défaillance qui montre souvent des signes de rouille et rends la réparation difficile.

### SOLUTION :

Ce remplacement Dorman OE FIX a une conception une pièce en acier au carbone pour prévenir les problèmes futurs.



CONCEPTION D'ÉO À DEUX PIÈCES



611-584

Ford Explorer 2019-11, Ford Police Interceptor utilitaire 2018-14

## Trousse de tubulure d'échappement avec revêtement en céramique

SOLUTION DE REMPLACEMENT PLUS DURABLE |


REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ



INCLUS MAINTENANT LA QUINCAILLERIE DE FIXATION DE LA TUBULURE À LA CULASSE !

674-858XD (Droit) | 674-859XD (Gauche)

Chevrolet 2007-03, GMC 2007-03, Isuzu 2007-03, Workhorse 2007-04, Workhorse châssis sur mesure 2007-04



DES ESSAIS AU BROUILLARD SALIN SUR LES TUBULURES D'ÉCHAPPEMENT D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE VS LES TUBULURES AVEC REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE DE DORMAN

Les tubulures d'ÉO étaient couvertes de rouille après seulement 24 heures. Les tubulures d'échappement Dorman avec revêtement en céramique avaient moins de 15% de rouille sur les surfaces après 72 heures.


- Le revêtement céramique Dorman de haute performance qui résiste à la chaleur et à la corrosion offre une solution de remplacement de tubulures d'échappement plus durable pour les véhicules de flottes commerciales et les camionnettes qui travaillent dur

- Inclus les joints d'étanchéité et la quincaillerie pour une installation sans problèmes sur les véhicules General Motors alimentés et remotorisés par moteurs LS

- Une première dans la nouvelle gamme de tubulures avec revêtement en céramique Dorman avec une couverture en expansion pour plusieurs moteurs populaires qui sera offerte sous peu

**Aimant d'embrayage pour convertisseur de couple de serrage de transmission**

EXCLUSIF AU MARCHÉ SECONDAIRE

**926-378**

Chrysler 2016-07, Dodge 2020-08, Ram 2021-12

- Remplacement direct exclusif de solénoïde pour plus de 4 millions de véhicules populaires Chrysler, Dodge et Ram
- Solution fiable pour éliminer le code de diagnostic d'anomalie et rétablir le fonctionnement adéquat du convertisseur de couple de serrage

**Assemblage de moteur d'essuie-glace et de transmission**

SOLUTION COMPLÈTE DE RÉPARATION

**602-445AS**

Toyota Corolla 2013-09

- Assemblage complet de moteur d'essuie-glace et de transmission pour plus d'un million de Toyota Corolla sur la route
- 100% neuf, solution tout-en-un pour réparer adéquatement l'assemblage complet la première fois et épargner du temps, de l'argent et des maux de tête

**Module de détection d'angle mort**

EXPANSION DE LA COUVERTURE

**601-285**

Ford Escape 2018-17

- Remplacement direct pour module de détection d'angle mort d'origine
- Rétablit le fonctionnement adéquat du système BLIS et CTA de Ford et efface les messages d'erreur

**Boîtier robuste de filtre à carburant diesel**


EXCLUSIF AU MARCHÉ SECONDAIRE

**904-558**Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 2004-01,  
GMC Sierra 3500 2004-01

- Prêt à installer avec toute la quincaillerie nécessaire pour une réparation complète
- Élimine les fuites de carburant provenant d'un raccord endommagé et répare les conditions de démarrage difficiles et de non-démarrage
- Testé pour assurer un raccord et une installation sans problèmes

**Capteur de distance pour régulateur de vitesse automatique**

REMPLE L'ORIGINE SUJETTE À LA DÉFAILLANCE

**601-725**

Ford F-150 2020-15

**601-733**Ford Escape 2020, Ford Explorer 2020,  
Lincoln Aviator 2020, Lincoln Corsair 2020

- Remplacement direct pour le capteur de l'usine sujet à la défaillance sur plus de 3 millions de camionnettes et de VUS Ford et Lincoln
- Efface les messages d'erreur et rétablit le fonctionnement de la détection de distance du programmeur de vitesse adaptatif aux normes d'équipement d'origine