

Plateaux de frein garnis

SOLUTIONS QUI ÉPARGNENT DU TEMPS | **AUCUN ASSEMBLAGE NÉCESSAIRE**

PLATEAU DE FREIN

COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ

SEGMENTS DE FREIN DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

SUPPORT PRINCIPAL (SUPPORT D'ÉTRIER)



Les réparations de plateau de frein et de frein à main peuvent être longues et imprévisibles lorsque des composants rouillés sont achetés et remplacés individuellement.

Les plateaux de frein garnis de Dorman sont exclusifs au marché secondaire et incluent des segments de frein et une quincaillerie de frein à main déjà en place pour simplifier la réparation, réduire le temps de main-d'œuvre et réduire les retours de clients.

926-270 (Arrière droit) | 926-271 (Arrière gauche)

Ford F-250/350 Super Duty et Excursion 2005-99

Code pop : B | Véhicules en service : 1,668,182

926-272 (Arrière droit) | 926-273 (Arrière gauche)

Ford F-250/350/450/550 Super Duty 2012-05

Code pop : B | Véhicules en service : 1,495,050

INCLUS

SEGMENTS DE FREIN ET QUINCAILLERIE DE FREIN À MAIN DÉJÀ EN PLACE.



RESSORT DE RAPPEL DE SEGMENT DE FREIN



QUINCAILLERIE DE MAINTIEN DE SEGMENT DE FREIN



BOULONS D'ANCRAGE DE PLATEAU DE FREIN



RESSORT RÉGLEUR DE SEGMENT DE FREIN



RÉGLEUR DE SEGMENT DE FREIN

Installateur de bague d'étanchéité d'huile de vilebrequin arrière

OUTIL ESSENTIEL | **ASSURE UNE RÉPARATION ADÉQUATE**



635-000


General Motors 2020-97, Isuzu 2016-03, Saab 2009-05

Code pop : A | Véhicules en service : 14,408,528



VOUS VOULEZ INSTALLER CORRECTEMENT NOTRE TROUSSE DE COUVERCLE DE JOINT PRINCIPAL ARRIÈRE 635-518 ?

VOUS AVEZ BESOIN DE CET OUTIL !



VISUALISEZ NOS VIDÉOS D'INSTALLATION :
YOUTUBE.COM/DORMANPRODUCTS

- Fait en sorte que le bon alignement d'un nouveau joint principal arrière et du vilebrequin se fasse rapidement et facilement pour prévenir les dommages et les fuites
- Zingué et recouvert de chromate clair pour des années de service fiable
- Conçu pour fonctionner avec plus de 14 millions de véhicules

Essieux arrières pré-pressés

SOLUTIONS QUI ÉPARGNENT DU TEMPS



PROBLÈME :

Sur plusieurs modèles récents de camionnettes Toyota Tundra, sans équipement spécial, il est facile d'endommager le boîtier de roulement de roue arrière lors de l'extraction par serrage du vieux roulement ou de l'installation par serrage du nouveau.

RÉPARATION :

Les essieux pré-pressés Dorman OE FIX incluent tous les composants majeurs pour effectuer une réparation complète, déjà assemblés et prêts à l'installation, sans nécessiter une presse d'atelier ou de l'équipement spécialisé.

926-145 (Arrière gauche)
926-146 (Arrière droit)

Toyota Tundra 2016-2017 (Moteur 5.7L)

Collier de serrage de refroidisseur intermédiaire Power Band

SOLUTION AMÉLIORÉE



PROBLÈME :

La surface plate sur le collier de serrage turbo d'origine applique une force inégale qui cause des fuites de pression.

RÉPARATION :

Le profile courbé breveté de ce collier de serrage Power Band de Dorman OE FIX crée un scellement plus fort pour mieux protéger les composants turbo.

55246
3-3,75 po

Module de puissance micro

REMPACEMENT FIABLE



601-039

BMW 530i 2005-04, BMW 545i 2005-04, BMW 645Ci 2005-04, BMW 650i 2007-06, BMW M6 2007-06

- Répare les problèmes électriques causés par la défaillance du module d'usine lors d'intrusion d'humidité ou autre corrosion
- Fiablement testé pour résister à l'eau, aux vibrations et aux températures extrêmes

Trousse maître d'installation de couronne et pignon



697-029

Ford Expedition et F-150 2011-07, Lincoln Navigator et Mark LT 2011-07, Ford E-150 2010-2007

- Inclus roulements, cales, col écrasant, quincaillerie, matériau de joint d'étanchéité, composé de marquage d'engrenage, brosse d'application et composé de frein à filets
- Conçu pour plus de 2 millions de véhicules Ford et Lincoln sur la route aujourd'hui

Refroidisseur de servodirection

SOLUTION AMÉLIORÉE



918-336

Chevrolet Impala 2013-12, Chevrolet Impala Limited 2016-14

PROBLÈME :

Le refroidisseur de servodirection d'origine sur certaines années modèles de Chevrolet Impala fait défaut lorsque les cannelures filetées se corrodent, se courbent et se brisent.

RÉPARATION :

Ce refroidisseur Dorman OE FIX offre une conception empilée de cannelures plus robustes pour une durabilité accrue et une plus longue durée de service.

Garniture de charnière de porte de réservoir de carburant

UNE PREMIÈRE SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE



926-382

Ford Transit 2020-15

- Cette garniture de couverture est un remplacement direct pour la porte de réservoir de carburant sujet à la défaillance sur plus de 100,000 camionnettes Transit
- Installation simple à enclenchement rapide pour restaurer l'apparence et la fonctionnalité

Trousse de capteur de détonation et faisceau

SOLUTION COMPLÈTE



926-387

Lexus 2003-96, Toyota 2006-94

- Combine ce faisceau de fil exclusif au marché secondaire ainsi que les capteurs nécessaires pour une réparation complète tout-en-un.
- Comparé aux composants d'origine pour performance et qualité

Amortisseur à suspension magnétique

TECHNOLOGIE AVANCÉE



949-700

Cadillac 2019-15, Chevrolet 2019-14, GMC 2019-15

- Remplacement direct qui utilise la même technologie avancée que l'équipement d'origine sur plus de 4 millions de véhicules GM
- Fabrication Dorman usiné à neuf, sans charge de noyau