

## Assemblage de boîte de transfert de puissance (PTO)




CONCEPTION AMÉLIORÉE | OFFREZ UNE SOLUTION AMÉLIORÉE ET FIABLE COMPARÉE À LA CONCEPTION D'USINE FORD

### ÉCRAN THERMIQUE AJOUTÉ

PROTÈGE LE FLUIDE DE BOÎTE D'ENGRENAGE CONTRE LA DÉTERIORATION THERMIQUE EN DIMINUANT LE TRANSFERT DE CHALEUR

### JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ AMÉLIORÉS

CONCEPTION AMÉLIORÉE DU MATÉRIAU DE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR RÉSISTER AUX TEMPÉRATURES AUSSI BASSES QUE -40 °C



### AJOUT DE BOUCHON DE VIDANGE

PERMET UN ENTRETIEN COURANT DU FLUIDE (CONCEPTION D'OE EST SCÉLÉE)

**600-234XD**

Ford 2015-07, Lincoln 2016-07, Mercury 2009-08 avec moteur à aspiration naturelle  
Code pop : B | Véhicules en service : 2,350,948

### PROBLÈME :

L'unité de prise de force de l'usine sur certains véhicules Ford, Lincoln et Mercury fait souvent défaut lorsque des températures extrêmes causent des problèmes de lubrification interne. Lorsque le lubrifiant surchauffe, il peut causer des défaillances catastrophiques. Il peut également rendre l'unité impossible à récupérer et à rebâtir. Lors de froid extrême, les joints d'étanchéité de l'usine font défaut et causent des fuites d'huile.

### RÉPARATION :

Cette unité prise de force Dorman OE FIX, en instance de brevet, a été redessinée pour une meilleure résistance aux extrêmes thermiques. On y a ajouté un écran thermique pour réduire les températures internes et un bouchon de vidange pour faciliter l'entretien du lubrifiant de boîte d'engrenage. Elle inclut également des joints d'étanchéité améliorés pour prévenir une usure prématurée dans des températures de froid extrême vous offrant ainsi un remplacement plus fiable.

## Tour de changement de rapport de transmission manuelle



EXCLUSIVITÉ DU MARCHÉ SECONDAIRE | RÉSOUS LE PROBLÈME DE SÉLECTEUR DE VITESSES QUI AFFECTE 2 MILLIONS DE JEEP WRANGLER



UN TERRAIN ACCIDENTÉ PEUT ENTRAÎNER UNE SORTIE BRUSQUE DE L'ENGRENAGE DES TRANSMISSIONS MANUELLES JEEP

NOTRE OE FIX RÉSOUD CE PROBLÈME COMMUN DE SÉLECTEUR DE VITESSES UNE FOIS POUR TOUTES

**697-024**

Jeep Wrangler 2018-05, Jeep Wrangler JK 2018 avec transmission 6 vitesses  
Code pop : C | Véhicules en service : 1,939,977

### PROBLÈME :

Plusieurs Jeep Wrangler avec une transmission manuelle NSG370 ont souvent des problèmes lorsque le sélecteur de vitesse sort brusquement de l'engrenage surtout sur un terrain accidenté.

### RÉPARATION :

Ce tour de changement de rapport Dorman OE FIX est spécialement conçu pour aider à prévenir ce problème, s'assurant que le sélecteur de vitesse reste dans l'engrenage et que le changement de vitesse se fait fermement en place.

## Essieux arrières prépressés

EXCLUSIVITÉS DU MARCHÉ SECONDAIRE | SOLUTIONS PRÉFÉRÉES PAR LES TECHNICIENS



### ARBRE D'ESSIEU NEUF, MOYEU À ROULEMENTS ET PLATEAU DE FREIN, PRÉASSEMBLÉ

ÉLIMINE LE BESOIN D'UTILISER UNE PRESSE D'ATELIER POTENTIELLEMENT DANGEREUSE POUR EFFECTUER UNE RÉPARATION COMPLÈTE DE ROULEMENT

**926-139 (Arrière gauche) | 926-140 (Arrière droit)**

Toyota Tacoma 2015-05

Code pop : C | Véhicules en service : 1,396,546

### PROBLÈME :

La conception unique de raccord à compression des essieux sur les Toyota Tacoma requiert une presse d'atelier et du temps additionnel pour réparer un roulement de roue ou un plateau de frein corrodé.

### RÉPARATION :

Cet essieu garni Dorman OE FIX est prêt à installer avec tous les composants prépressés, ce qui épargne des heures de réparation.

## Adaptateur de conduit de turbocompresseur

EXCLUSIVITÉ DU MARCHÉ SECONDAIRE | REMPLACEMENT DIRECT



**667-571**

Ford 2019-10, Lincoln 2019-10

## Capteur de raté d'allumage

REEMPLACEMENT DIRECT | SOLUTION QUI ÉPARGNE DE L'ARGENT



**907-804**

Hyundai 2006-01, Kia 2006-01

**Conduits de refroidisseur d'huile à transmission automatique**

EXCLUSIVITÉ DU MARCHÉ SECONDAIRE

**624-642**

Ford Fusion 2012-10, Lincoln MKZ 2012-10, Mercury Milan 2011-10

**624-627**

Dodge Ram 1500 2010, Dodge Ram 2500 2010, Ram 1500 2012-11, Ram 2500 2013-11, Ram 3500 2013-11

**Assemblage de transmission et de moteur d'essuie-glace**

REPLACEZ L'ASSEMBLAGE COMPLET ET ÉVITEZ LES RETOURS

**602-185AS**

Dodge 2010-09, Ram 2021-10

**Refroidisseur de servodirection**

EXCLUSIVITÉ DU MARCHÉ SECONDAIRE

**918-332**

Chevrolet 2018-03, GMC 2018-03

**Capteur de distance pour régulateur de vitesse automatique**

REPLACEMENT DIRECT

**601-728**

Ford 2021-19, Lincoln 2020-19

**Couvercle de soupape de moteur**

EXCLUSIVITÉ DU MARCHÉ SECONDAIRE

**264-904**

Buick 2017-10, Chevrolet 2017-10, GMC 2017-10

**Assemblage de poussoir de pignon du différentiel**

REPLACEMENT DIRECT

**697-552**

General Motors 2019-66, Gillig 2005-02, Gillig 2000-98, Gillig 1996-94, Gillig 1991, Nissan 1995-91

**Outil de remplissage de suspension d'azote**

EXCLUSIVITÉ DU MARCHÉ SECONDAIRE | ÉPARGNE DU TEMPS LORS DE L'ENTRETIEN DE SUSPENSION PNEUMATIQUE RAM ET JEEP



**TROUSSE INDISPENSABLE POUR REMPLIR LES SUSPENSIONS PNEUMATIQUES D'AZOTE**

**949-301**

Jeep 2021-11, Ram 2021-13



**INCLUS RACCORDS, BOYAU ET SOUPE D'ARRÊT**

• Trousse idéale pour jumeler avec les compresseurs d'azote Dorman OE FIX pour des camionnettes Ram 1500 et VUS Jeep Grand Cherokee spécifiques

**NUMÉROS DE PIÈCES : 949-300, 949-356, et 949-356XD**

