


Solénoïde à déplacements multiples (SDM)

FAITES UNE MEILLEURE RÉPARATION | INCLUS JOINTS TORIQUES ET VIS DE FIXATION



JOINTS TORIQUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE ASSURENT UNE PRESSION ADÉQUATE DU SYSTÈME



INCLUS VIS DE FIXATION NEUVE

BOÎTIER ET PISTON AMÉLIORÉ D'UN PLASTIQUE FRAGILE À UN ALUMINIUM DURABLE QUI RÉSISTE À LA CHALEUR AFIN D'AMÉLIORER LA FIABILITÉ

916-592XD

Chrysler 2021-10, Dodge 2021-10, Jeep 2021-10, Ram 2021-11

- Le diagnostic des symptômes d'un SDM défaillant exige l'inspection des quatre SDM du moteur. Ces SDM ont un boîtier fragile qui se brise souvent lorsqu'ils sont enlevés du moteur
- Répondez au besoin de vos clients avec une réparation plus permanente et économique en offrant cette conception améliorée de SDM

Assemblage de moyeu de 4RM à verrouillage automatique

CONCEPTION AMÉLIORÉE | FAITES UNE MEILLEURE RÉPARATION



LA ROULETTE DE SÉLECTION EST 40% PLUS RÉSISTANTE AU COUPLE DE SERRAGE QUE LA CONCEPTION DE L'USINE



AMÉLIORATION DU DIAPHRAGME EN CAOUTCHOUC QUI RÉSISTE À LA POURRITURE SÈCHE



600-203XD

Ford 2005-99 Super Duty, Expedition, Excursion, Lincoln Navigator 2002-01


- Sujet à plus de 15 tests de performance incluant des tests de corrosion au brouillard salin, des tests de durabilité dans le froid extrême et des tests de cycles thermiques
- Effectuez une réparation plus robuste du moyeu de verrouillage 4RM d'ÉO sur des camionnettes et VUS Ford et Lincoln ayant une roulette de sélection brisée

Pompe à eau de moteur électrique


BOÎTIER AMÉLIORÉ POUR UNE MEILLEURE RÉPARATION | S'INTÈGRE PARFAITEMENT AVEC LE ECM DE BMW



CIRCUIT IMPRIMÉ AMÉLIORÉ AUGMENTE LA FIABILITÉ



INCLUS VIS DE FIXATION NEUVE



BOÎTIER AMÉLIORÉ EN ALUMINIUM

599-962

BMW 2017-07

- À un raccord, une fonction et une performance identique à la pompe d'eau originale de BMW
- Les tests de laboratoire et de route sur le véhicule incluent une validation des dimensions, des tests exclusif pour des tests de vitesse de débit et des tests de durabilité aux chocs thermiques

Essieu prépressé arrière (arrière droit)

EXCLUSIVITÉ DU MARCHÉ SECONDAIRE | SOLUTION QUI ÉPARGNE DU TEMPS



AUCUNE PESSE D'ATELIER REQUISE



SOLUTION BOULONNÉ

PEUT ÉPARGNER PLUS DE 90 MINUTES LORS DU REMPLACEMENT DIFFICILE DES ROULEMENTS DE ROUES À PRESSION PAR SERRAGE

PRÊT À INSTALLER INCLUS ESSIEUX, ROULEMENT, PLATEAU DE FREIN, BOULONS ET BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ

926-148

Toyota Tundra 2006-00

- Bénéficiez d'une rotation plus rapide de vos aires de service avec cet essieu préassemblé exclusif pour les Toyota Tundra vieillissants
- Faites une réparation sécuritaire et prévisible sans nécessité une presse d'atelier ou une fabrication d'outils spéciaux

Boîtier de filtre à carburant dieselEXCLUSIVITÉ DU MARCHÉ SECONDAIRE | **REPLACEMENT DIRECT****A SUBIT DES TESTS DE RACCORD
POUR UNE INSTALLATION FACILE****904-000**

Chevrolet Silverado 2016-11, GMC Sierra 2016-11

Conduit de carburant moteur (arrière)EXCLUSIVITÉ DU MARCHÉ SECONDAIRE | **REPLACEMENT DIRECT****904-012**

Chevrolet Silverado 2014-04, GMC Sierra 2014, GMC Sierra 2010-04

Assemblage de jambe de suspension magnétique garni (avant)

REPLACEMENT DIRECT

**AUCUN COMPRESSEUR DE RESSORT
REQUIS POUR L'INSTALLATION****949-730**Cadillac 2020-15, Chevrolet 2020-15, GMC 2020-15
Divers camions et VUS GM**Clavier d'entrée sans clé**EXCLUSIVITÉ DU MARCHÉ SECONDAIRE | **REPLACEMENT DIRECT****601-046**

Ford 2020-15 F-150 et Super Duty

Amortisseur à suspension magnétique (arrière)EXCLUSIVITÉ DU MARCHÉ SECONDAIRE | **REPLACEMENT DIRECT****949-705**Cadillac 2019-15, Chevrolet 2019-15, GMC 2019-15
Divers camions et VUS GM