



## Conduits de carburant en acier inoxydable tressé flexible

SOLUTIONS ÉPARGNE-TEMPS | EXCLUSIVITÉS DU MARCHÉ SECONDAIRE FABRIQUÉ AUX É.-U.

### PROBLÈME :

Remplacer un conduit de carburant corrodé est souvent une tâche frustrante. Les conduits rigides de carburant d'ÉO peuvent être difficiles à diriger sous le véhicule.

### RÉPARATION :

Ces conduits Dorman OE FIX sont des tubes PTFE flexibles recouverts d'acier inoxydable, fabriqué à la longueur spécifique pour certaines automobiles GM et incluent de nouveaux supports et des raccords d'usine pour l'installation la plus facile possible.



**819-811**

Chevrolet Cobalt 2008-05,  
Pontiac G5 2008-07, Pontiac Pursuit 2006-05,  
Saturn Ion 2007-05 (avant, retour)

**819-812**

Cadillac 2006-04, Chevrolet 2007-04, GMC 2007-04  
(avant, avec désactivation de cylindres ; avec raccord rapide type Q, côté femelle sur côté alimentation)

## Trousses de tubulure d'échappement avec revêtement en céramique

MEILLEURE DURABILITÉ ET RÉDUCTION DE CORROSION | REMPLACEMENTS DIRECTS



**674-694XD**

Ford 2010-04, Lincoln 2009-05  
avec moteur V8 330 5,4L (droit)



**674-696XD**

Ford F-250 Super Duty 2010-05, Ford  
F-350 2006-05, Ford F-350 Super Duty  
2010-05 avec moteur V8 330 5,4L  
(gauche)



**674-858XD**

Chevrolet 2007-03, GMC 2007-03,  
Isuzu 2007-03, Workhorse 2007-04,  
Workhorse châssis sur mesure 2007-04  
avec V8 364 6,0L (5967cc); GAZ (droit)



**674-560XD**

Ford 2016-00, Lincoln 1999 avec moteur  
V8 330 5,4L (gauche)



**674-695XD**

Ford 2014-04, Lincoln 2014-05 avec  
moteur V8 330 5,4L (gauche)



**674-697XD**

Ford 2014-09, Lincoln 2014-09 avec  
moteur V8 330 5,4L (droit)



**674-859XD**

Chevrolet 2007-03, GMC 2007-03, Isuzu  
2007-03, Workhorse 2007-04, Workhorse  
châssis sur mesure 2007-04 avec V8  
364 6,0L (5967cc); GAZ (gauche)



**674-895XD**

Dodge 2013, Dodge 2010-07,  
Ram 2019-10 avec L6 408 6,7L

- Améliorez la réparation avec une tubulure ayant un revêtement en céramique spécialisé qui distribue plus également la chaleur pour aider à prévenir la fissuration thermique et la corrosion prématurée.
- Le revêtement en céramique est très résistant à la corrosion, il maintient une apparence comme neuve pendant des années à venir lorsque d'autres tubulures moulées présentent une quantité considérable de rouille.

## Électrovannes de suralimentation du turbocompresseur

DE NOTRE GAMME CROISSANTE D'ACCESSOIRES TURBO  
EXCLUSIVITÉS DU MARCHÉ SECONDAIRE



**667-111**

Ford Escape 2016-13, Ford Fiesta 2019-14, Ford  
Fusion 2014-13, Ford Transit Connect 2016-14

**667-080**

Buick 2021-13, Chevrolet 2021-11

## Écran d'infodivertissement réusiné

EXCLUSIVITÉ DU MARCHÉ SECONDAIRE | SOLUTION ÉCONOMIQUE



**588-001**

Cadillac 2004-03, Chevrolet 2004-03, GMC 2004-03

- Qualité fiable - l'unité est réusinée et testée aux É.-U. et mise à jour par matériel informatique et micrologiciel des plus récent
- Prêt à l'utilisation - aucune programmation ou aucun étalonnage n'est requis après l'installation